

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年7月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。  
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

小学校3校、中学校3校、幼稚園2園について、予防的な改修事業により建物の長寿命化を図ることができた。  
小学校15校、中学校5校について、非構造部材の耐震対策工事により施設の防災機能の強化を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校5校・中学校2校の老朽化したトイレの洋式化・バリアフリー化・男女別化を行い、教育環境の改善を図ることができた。

小学校3校、幼稚園1園の図書室・図工室等の空調設備を更新し、環境の改善を図ることができた。

小学校7校・中学校3校の屋内運動場に高効率型照明器具を導入し、環境の改善を図ることができた。

小学校1校の給食室の空調設備を更新し、環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校給食センターの新築について、I期工事は計画どおり実施できた。引き続き、次年度にII期工事を実施する。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
大新小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.8～R7.1	R7.1.29		
吹上小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.7～R6.12	R6.12.6		
雑賀小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.9～R7.2	R7.2.20		
和歌浦小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.9～R7.2	R7.2.20		
三田小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.7～R7.1	R7.1.31		
松江小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.7～R7.1	R7.1.31		
西和佐小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.7～R6.12	R6.12.6		
山口小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.8～R7.1	R7.1.29		
山口小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R6.7～R6.12	R6.12.26		
今福小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.7～R7.1	R7.1.31		
城東中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.8～R7.2	R7.2.3		
明和中学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.9～R7.3	R7.3.13		
河北中学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.7～R6.12	R6.12.27		
紀伊中学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R6.6～R6.12	R6.12.17		
東中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.8～R7.2	R7.2.7		
貴志中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.8～R7.2	R7.2.3		
中之島幼稚園	(1)	02	予防改修事業	園	R	R6.8～R7.1	R7.1.27		
加太幼稚園	(1)	02	予防改修事業	園	R	R6.6～R6.12	R6.12.23		
(仮称)和歌山市中学校給食センター(Ⅰ期工事)	(5)	19	共同調理場(新增築)	-	S	R6.3～R7.3	R7.3.25		
大新小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.30		強靱分
砂山小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.31		強靱分
宮北小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.28		強靱分
新南小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.10		強靱分
新南小学校	(1)	32	防災機能強化	屋	-	R6.7～R7.1	R7.1.10		強靱分
雑賀崎小学校	(1)	32	防災機能強化	屋	-	R6.7～R6.11	R6.11.25		強靱分
雑賀小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.13		強靱分
和歌浦小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.29		強靱分
宮前小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R7.2	R7.2.10		強靱分
湊小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.8～R7.1	R7.1.31		強靱分
野崎小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.30		強靱分
松江小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.28		強靱分
松江小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.8～R7.2	R7.2.3		強靱分
木本小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.3	R7.3.28		強靱分
貴志小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.3		強靱分
貴志小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.3		強靱分
楠見小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.21		強靱分
岡崎小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.2	R7.2.10		強靱分
西和佐小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.2	R7.2.4		強靱分
和佐小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.8～R7.2	R7.2.21		強靱分
東山東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R6.11	R6.11.1		強靱分
有功小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.9.18		強靱分
小倉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.21		強靱分
小倉小学校	(1)	32	防災機能強化	屋	-	R6.9～R7.2	R7.2.10		強靱分
野崎西小学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.27		強靱分
四箇郷北小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R6.12	R6.12.25		強靱分
明和中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R7.3	R7.3.26		強靱分
明和中学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.10		強靱分
河北中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R6.12	R6.12.26		強靱分
河北中学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.7～R7.2	R7.2.20		強靱分
河西中学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.6～R7.2	R7.2.3		強靱分
紀伊中学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.6～R6.12	R6.12.24		強靱分
東中学校	(1)	32	防災機能強化	校	-	R6.8～R7.3	R7.3.27		強靱分
紀伊幼稚園	(4)	06	大規模改造(空調)	園	-	R6.9～R7.2	R7.2.14		強靱分
紀伊幼稚園(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	園	-	R6.9～R7.2	R7.2.14		強靱分